

## ServicePack 1 für Version 18



In dieses ServicePack wurden folgende Änderungen und Bugfixes eingebunden:

- ✓ Notwendige Anpassungen für Windows 10 (Technical Preview) wurden vorgenommen.
- ✓ Probleme mit Rayfile.dll wurden behoben.
- ✓ Fehlende DLLs für die 32-Bit Version wurden ergänzt.
- ✓ Ein Fehler bei der Trennung in Kanäle beim Materialabstrahlen wurde behoben.
- ✓ Die Installation ist jetzt auch in englisch, holländisch und französisch möglich.
- ✓ Das Zubehör wurde überarbeitet.

