

ServicePack 2 für Version 18



In dieses ServicePack wurden folgende Änderungen und Bugfixes eingebunden:

- ✓ Die Zahleneingabe beim Einstellen des Lichtdimmers wird sofort gespeichert.
- ✓ Ein Problem beim Nachladen von Parameterdateien wurde behoben.
- ✓ Probleme mit Tageslicht-Lichtquellen wurden behoben.
- ✓ Ein Absturz bei der Tageslichtberechnung wurde behoben.
- ✓ Die Optimierung für neue Prozessoren wurde vorgenommen.
- ✓ Die neue digitale Signatur wird verwendet.
- ✓ Die Versionsnummer wird in der Titelzeile angezeigt.
- ✓ Die Steuerung der Lichtquellen nach der Berechnung wurde optimiert.

Folgende Änderungen und Bugfixes aus ServicePack 1 sind enthalten:

- ✓ Notwendige Anpassungen für Windows 10 (Technical Preview) wurden vorgenommen.
- ✓ Probleme mit Rayfile.dll wurden behoben.
- ✓ Fehlende DLLs für die 32-Bit Version wurden ergänzt.
- ✓ Ein Fehler bei der Trennung in Kanäle beim Materialabstrahlen wurde behoben.
- ✓ Die Installation ist jetzt auch in englisch, holländisch und französisch möglich.
- ✓ Das Zubehör wurde überarbeitet.

