

Korrekturen Wintergardendesigner 5

Korrekturen in Version 5.02c:

Bei 5-teiligen Unterbauelementen konnte die Höhentelung nicht verändert werden.

Korrekturen in Version 5.02:

Solarzellen als Dacheindeckung funktionierten nicht.

Beim Anfügen neuer Segmente wurde manchmal ein falsches Segment angefügt.

Beim Drehen und Kippen von Objekten wurden Kommazahlen mit '.' falsch interpretiert

Diese Fehler sind in Version 5.02 behoben.

Korrekturen in Version 5.01:

Das Ausdrucken von Bildern funktionierte erst, nachdem die Anzahl der gewünschten Ausdrücke verstellt worden war. Dieses Problem ist in Version 5.01 behoben.

