



DI KRAUS & CO GMBH
SOFTWARE - HARDWARE

W. A. Mozartgasse 29
A-2700 Wr. Neustadt
Tel.: +43(0)2622/89497
Fax: +43(0)2622/89496
office@dikraus.at
www.dikraus.at
www.arcon-cad.at

ArCon +2019.03

Voraussetzung für dieses Update ist eine installierte Version von ArCon +2019!

- weitere kleinere Optimierungen gegenüber der Version ArCon +2019.02

Wichtige Hinweise:

Sollten Sie bereits eine Version +2019.03 installiert haben, installieren Sie bitte trotzdem diesen Patch. Es werden dann noch entsprechende Dateien kopiert und kleine Änderungen an INI-Dateien vorgenommen.

Bei diesem Update-Patch für ArCon Eleco +2019 Professional werden lediglich diverse Programmdateien ausgetauscht. Die Installation hat weder auf Ihre persönlichen Einstellungen (Standards, Wandtypen, Fenster- u. Türmakros, Schriftfelder etc.), noch auf den Katalog der 3D-Objekte und Texturen eine Auswirkung. Eine außergewöhnliche Datensicherung ist somit nicht notwendig.

ArCon +2019.02

Voraussetzung für dieses Update ist eine installierte Version von ArCon +2019!

Folgende Erweiterungen/Korrekturen sind in dieses Update eingeflossen:

- Sichtbarkeit 2D-Grafik an/aus sollte für alle Gebäude dauerhaft sein (wurde wieder angeschaltet, wenn Gebäude gewechselt wurde)
- Wände wurden manchmal nicht korrekt unter dem Dach verschnitten, wenn Gaube(n) vorhanden war(en)
- gewählte Textur einer Treppe wurde im Dialog nicht als Standard übernommen
- Die Einstellungen für Berechnung IIBV... Wurden nicht im Projekt gespeichert
- Standard Linientypen funktionierten nicht bei Rampen
- Höhenkoten: Schriftart konnte nicht verändert werden
- Höhenkoten hatten ein Refresh Problem
- Bei der Raumbeschriftung fehlten teilweise Zeilenumbrüche (2019.02)
- automatisches Treppenloch wurde manchmal nicht gespeichert
- Hintergrundfarbe von Texten bei 2D-Grafikeditor wurden sich bei "als Standard" nicht korrekt gemerkt.
- abweichender Linienstil für Öffnungssymbole funktionierte nicht korrekt
- gedrehte Folien wurden beim mba Export(CLines, ThouVis, DIGCAD) „entdreht“
- Verschieben von Brüstungshöhen wurde nicht gespeichert (wenn nachträglich eine Wand verschoben wurde, waren die Texte wieder an der automatischen Position)
- Tool Polygonpunkte einfügen/löschen, Grundstücke wurden doppelt erzeugt
- Schnitt wurde nicht aktualisiert, wenn ein Objekt im Grundriss verschoben wurde.
- K-Modus: Die zu drehenden Elemente verschwanden sobald der Schieberegler dargestellt wurde (Darstellung mit ersatzrahmen)

DI Kraus & CO GmbH

Wolfgang-Amadeus-Mozartgasse 29, 2700 Wiener Neustadt

Tel.: 02622/89497 FAX: 02622/89496 E-Mail: office@dikraus.at Internet: www.arcon-cad.at

- Schnitte wurden teilweise nicht vollständig dargestellt
- Fehler beim speichern (trat auf, wenn der Geschosdialog beim ersten Mal mit "X" geschlossen wurde)
- die normalen, manuellen Vermaßungen zeigen die Fenster, bzw. Türhöhen nicht mehr an (2019.02)
- Erweiterung der Höhenkoten (Erweiterungen im Dialog)
- mba Export -- CLines (Wenn bei Räumen kein Füllbereich gewählt wurde, wurde bei einer Transparenz < 100 trotzdem eine Fläche exportiert).
- Gebäude: Beide Einstellungen für "Gebäudeausparung im ... erzeugen" wurden nicht im Projekt gespeichert
- Spiegeln von Gebäuden funktionierte nicht richtig (Fehler bei: Linientypen von Wänden und Laibungen, verschobenen Maßtexten, 2D-Elementen)
- Ersatzrahmen wird nicht dargestellt (beim Verschieben von 3D-Objekten mit gedrückter Maustaste wurde der Ersatzrahmen nicht dargestellt - das Objekt wurde also beim Verschieben unsichtbar!)
- 2D-Editor "als Standard" hatte keine Funktion beim Schrift-Dialog
- Makrofenster über zwei Geschosse korrigiert (nur wenn Fenster nicht rechteckig)

Wichtiger Hinweis:

Sollten Sie bereits eine Version +2019.02 installiert haben, **installieren Sie bitte trotzdem diesen Patch**. Es werden dann noch entsprechende Dateien kopiert und kleine Änderungen an INI-Dateien vorgenommen.

ArCon +2019.01

Voraussetzung für dieses Update ist eine installierte Version von ArCon +2019!

Folgende Erweiterungen/Korrekturen sind in dieses Update eingeflossen:

- 2D-Editor „als Standard“ hatte keine Funktion beim Schrift-Dialog.
- Tür und Fensterdesigner startet nicht mehr aus dem Makro Pulldownmenü.
- Teilrechteck bei Folien funktionierte nicht korrekt, wenn Folie zuvor gedreht wurde.
- Makrofenster über mehrere Geschosse funktionierte bei Bogenfenstern nicht korrekt.
- Die Einstellungen für „Gebäudeausparung im ... erzeugen“ wurden nicht gespeichert.
- Die Daten, die bei Höhenkoten(Neu) berechnet wurden, wurden nicht korrekt in die mba-datei exportiert.

DI Kraus & CO GmbH

Wolfgang-Amadeus-Mozartgasse 29, 2700 Wiener Neustadt

Tel.: 02622/89497 FAX: 02622/89496 E-Mail: office@dikraus.at Internet: www.arcon-cad.at