

DI KRAUS & CO GMBH
SOFTWARE - HARDWARE

W. A. Mozartgasse 29
A-2700 Wr. Neustadt
Tel.: +43(0)2622/89497
Fax: +43(0)2622/89496
office@dikraus.at
www.dikraus.at
www.arcon-cad.at

Voraussetzung für dieses Update ist eine installierte Version von ArCon +2015, ArCon +2015.01 oder ArCon +2015.02!


Folgende Erweiterungen/Korrekturen sind in dieses Update eingeflossen:

- Platzierung von Raumnamen und restlicher Beschriftung verbessert.
- Umrandung von Grundstücksbereichen jetzt dauerhaft ausschaltbar.
- 2D-Grafik Editor ungenau (senkrechte und waagerechte Linien verschieben).
- Fenster über mehrere Geschosse erzeugten Fensterbretter im OG.
- Projektarchiv öffnen erzeugte bei einem vorhandenen Projekt keine Abfrage nach speichern.
- Gebäude an Achsen spiegeln -> Schnitte wurden falsch gespiegelt.
- Schnitte bei nachträglich gedrehten Gebäuden waren falsch (Blickrichtung).
- Winkel für Text eingeben -> Undo ging nicht.
- Undo funktionierte nicht bei Änderungen am Raumnamen.
- Verschieben von Maßzahlen wurde nicht gespeichert.
- Verschieben von Brüstungshöhen wurde nicht gespeichert.
- Drehen von Raumnamen über Dialog funktionierte nicht.
- Drehen von Raumnamen / restlicher Beschriftung über Dialog bzw. re. MT war nicht korrekt.
- 1. und 4. Fenster zeigten Anschlag in der Wand nicht mehr an.
- Anzahl der maximalen Sicherungen auf 99 erhöht.
- Voreinstellungen für automatische Außenvermessung geändert.
- mba Export: Öffnungssymbole lagen auf falscher Folie.
- mba Export: einige Wände hatten keine Außenseiten.
- mba Export: Flächen werden nun vor den Linien in den Export geschrieben.
- CreativeLines: Zoomen per Mausrad funktionierte unter Windows 10 nicht.

Bitte installieren Sie zunächst die Laufzeitumgebung für VisualStudio 2015 und dann den Update-Patch.

Patch +2015.02

- Darstellung von Schiebetüren korrigiert
- TrueType-Schriften verbessert
- Raumname und restliche Raumbeschriftung können wieder zusammen verschoben werden (zusätzliche Option im Raumdialog\Beschriftung)
- Probleme mit polygonaler Eingabe von Bauteilen behoben
- Schnitte parallel zur Traufe verbessert
- CreativeLines-Export: Türen im Schnitt werden als Gruppen exportiert
- Absturz beim Einfügen von Höhenlinien über Extrafunktionen behoben



DI KRAUS & CO GMBH
SOFTWARE - HARDWARE

W. A. Mozartgasse 29
A-2700 Wr. Neustadt
Tel.: +43(0)2622/89497
Fax: +43(0)2622/89496
office@dikraus.at
www.dikraus.at
www.arcon-cad.at

Patch +2015.01

- Import aus dem 3D-Warehouse musste geändert werden.
- Raumnamen wurden bei erneutem Laden erst nach Aktualisierung dargestellt.
- Laden von Projektarchiven nun mit Fortschrittbalken
- Erweiterungen an den Dachhöhenlinien
- mba-Export: es fehlten Grundstücke, Grundstücksbereiche und Aussparungen
- Erweiterungen am Folienimport