

**DI KRAUS & CO GMBH**  
SOFTWARE - HARDWARE

W. A. Mozartgasse 29  
A-2700 Wr. Neustadt  
Tel.: +43(0)2622/89497  
Fax: +43(0)2622/89496  
office@dikraus.at  
www.dikraus.at  
www.arcon-cad.at

## Service Pack ArCon +2015.04


Download des aktuellen Service Packs zur Version ArCon +2015

**Voraussetzung für dieses Update ist eine installierte Version von ArCon +2015, ArCon +2015.01, ArCon +2015.02 oder ArCon +2015.03!**

Folgende Erweiterungen/Korrekturen sind in dieses Update eingeflossen:

- Winkel bei Texteingabe gedrehter Projekte berichtigt.
- Erweiterte Treppen: Beschriftung berichtigt.
- Makro GRZ/GFZ wird nicht mehr automatisch gestartet.
- Pack&Go verbessert.
- Treppen: Beschriftung wurde immer wieder in die Ausgangsposition verschoben (nach speichern und neu laden).
- Wenn Text per rechter Maustaste gedreht wurde, war Anzeige im Dialog falsch.
- "Zoom Alles" berücksichtigte keine Schnittfenster.
- Beschriftung Brüstungshöhe (Österreichische Bemaßung) berichtigt.
- 2D-Ersatzdarstellung (Pfosten): unsymmetrischer Fenster berichtigt.
- Raumbeschriftung wurde bei gedrehtem Text immer wieder auf die Ausgangsposition zurückgesetzt.
- Ersatzdarstellung Schiebetüren verbessert.
- Baugrube verbessert.
- Ersatzdarstellung bei einigen Makrofenstern verbessert.
- Allgemeine Treppe: Position in 3D korrigiert.
- Tür und Fenster Achsvermessung verbessert.

**Bitte installieren Sie vorher die Laufzeitumgebung, falls dies noch nicht mit dem Update-Patch ArCon +2015.03 erfolgt ist!**



**DI KRAUS & CO GMBH**  
SOFTWARE - HARDWARE

W. A. Mozartgasse 29  
A-2700 Wr. Neustadt  
Tel.: +43(0)2622/89497  
Fax: +43(0)2622/89496  
office@dikraus.at  
www.dikraus.at  
www.arcon-cad.at

### **Patch +2015.03**

- Platzierung von Raumnamen und restlicher Beschriftung verbessert.
- Umrandung von Grundstücksbereichen jetzt dauerhaft ausschaltbar.
- 2D-Grafik Editor ungenau (senkrechte und waagerechte Linien verschieben).
- Fenster über mehrere Geschosse erzeugten Fensterbretter im OG.
- Projektarchiv öffnen erzeugte bei einem vorhandenen Projekt keine Abfrage nach speichern.
- Gebäude an Achsen spiegeln -> Schnitte wurden falsch gespiegelt.
- Schnitte bei nachträglich gedrehten Gebäuden waren falsch (Blickrichtung).
- Winkel für Text eingeben -> Undo ging nicht.
- Undo funktionierte nicht bei Änderungen am Raumnamen.
- Verschieben von Maßzahlen wurde nicht gespeichert.
- Verschieben von Brüstungshöhen wurde nicht gespeichert.
- Drehen von Raumnamen über Dialog funktionierte nicht.
- Drehen von Raumnamen / restlicher Beschriftung über Dialog bzw. re. MT war nicht korrekt.
- 1. und 4. Fenster zeigten Anschlag in der Wand nicht mehr an.
- Anzahl der maximalen Sicherungen auf 99 erhöht.
- Voreinstellungen für automatische Außenvermessung geändert.
- mba Export: Öffnungssymbole lagen auf falscher Folie.
- mba Export: einige Wände hatten keine Außenseiten.
- mba Export: Flächen werden nun vor den Linien in den Export geschrieben.
- CreativeLines: Zoomen per Mausrad funktionierte unter Windows 10 nicht.

### **Patch +2015.02**

- Darstellung von Schiebetüren korrigiert
- TrueType-Schriften verbessert
- Raumname und restliche Raumbeschriftung können wieder zusammen verschoben werden (zusätzliche Option im Raumdialog\Beschriftung)
- Probleme mit polygonaler Eingabe von Bauteilen behoben
- Schnitte parallel zur Traufe verbessert
- CreativeLines-Export: Türen im Schnitt werden als Gruppen exportiert
- Absturz beim Einfügen von Höhenlinien über Extrafunktionen behoben

### **Patch +2015.01**

- Import aus dem 3D-Warehouse musste geändert werden.
- Raumnamen wurden bei erneutem Laden erst nach Aktualisierung dargestellt.
- Laden von Projektarchiven nun mit Fortschrittbalken
- Erweiterungen an den Dachhöhenlinien
- mba-Export: es fehlten Grundstücke, Grundstücksbereiche und Aussparungen
- Erweiterungen am Folienimport