



DI KRAUS & CO GMBH

SOFTWARE - HARDWARE

E-Mail: office@dikraus.at

Internet: www.dikraus.at

Internet: www.arcon-cad.at

Zentrale: **Filiale:**

W. A. Mozartgasse 29

A-2700 Wr. Neustadt

Tel.: +43(0)2622/89497

Fax: +43(0)2622/89496

office@dikraus.at

Haid 114

A-5760 Saalfelden

Tel.: +43(0)6582/76959

Fax: +43(0)2622/89496

engel@dikraus.at

Änderungen in ArCon +2004.04 gegenüber ArCon +2004.03

- Gruppierte Objekte werden bei Pack'n Go mitgeladen
- Objekte, die aus einem Verzeichnis jenseits der lokal eingetragenen Objektpfade eingefügt werden, werden direkt in den Ordner 'Fremdobjekte' kopiert
- Türanschlag der Standardtür lässt sich wieder in alle Richtungen ändern
- Bei rechteckiger oder polygonaler Eingabe eines Rechtecks wird nicht mehr eine Ecke schräg abgeschnitten
- 2D-Elemente werden schwarz ausgedruckt bei Einstellung Druckoptionen "schwarz/weiß"
- Der überflüssige Diagonalstrich in der Grundrissdarstellung der geraden Treppe ist beseitigt
- Automatische Außenvermessung:
 - die Position von verschobenen Maßzahlen bleibt nach Speichern und Neuöffnen erhalten
 - bei Änderungen am Grundriss bleiben die Maßlinien in ihrer Position
 - Fehler bei Änderung der Wandstärke ist behoben
- UnDo-Befehl im Zusammenhang mit "Planteile numerisch verschieben" überarbeitet
- Fehler beim Import von "fremden" Fenstermakros behoben
- Gaubenfenster können wieder maßgenau verschoben werden
- Verkleinerte 2D-Darstellung der neuen Schornsteintypen korrigiert
- Der mba-Export funktioniert auch, wenn das Projekt einen Schorstein enthält
- Zu häufige Schnittaktualisierungen wurden korrigiert
- Wechsel der Schornsteintypen wieder fehlerfrei möglich
- Setzt man Fenster in virtuelle Wände, so bleiben diese auch nach Speichern und Neuöffnen erhalten
- Im Zusammenspiel mit dem Dachdesigner funktioniert das 3D-Previewfenster wieder
- Die Schraffur der Gaubenwände wurde korrigiert
- Die Farbeinstellung der Hilfselemente bleibt jetzt erhalten
- Bei Tür- und FensterMakros mit mehr als einem Flügel, aber nur einem variablen Flügel, ist eine Zuweisung links/rechts jetzt möglich.
- Die Flügel-Eigenschaft 'zuerst aufgehend' bestimmt, welche Flügelreihe für Gangart und Anschlagrichtung im Grundriss herangezogen wird
- Die Textur des Gaubendaches ist nicht mehr um 180° verdreht
- Ein Problem mit dem Laden von Fenstern wurde behoben
- Beim Rückgängigmachen eines runden Daches werden die Wände wieder richtig verschnitten
- Im Katalog des Geländerdesigners wird beim Löschen eines Kalogeeintrags jetzt der richtige Eintrag gelöscht
- Fehler beim Kopieren und Wiedereinfügen von Fenstern behoben
- Innennischen von bodentiefen Fenstern werden mit der Fußbodentextur ausgefüllt
- Fenster mit Zusatzbauteilen werden jetzt einschl. Öffnung in der richtigen Höhe erzeugt. Die innere Fensterbank endet ab sofort an der Innenkante des Fensterrahmens.
- Probleme beim Ausdruck der 2D-Ersatzdarstellung von Objekten sind beseitigt
- Deckenaussparungen werden mit gestrichelter Linie ausgedruckt
- Texte < 1m breit verschwinden nicht mehr nach speichern/schließen/laden
- Wände mit der Länge 0 cm werden beim Laden herausgefiltert
- Türen werden beim Spiegeln nicht mehr um 180° verdreht

Änderungen in ArCon +2004.04 gegenüber ArCon +2004.02

- Höhenpunktbeschriftung kann wieder gedreht werden
- Schriftausrichtung im Schriftfeldeditor bleibt erhalten
- Projekte mit Gauben können wieder geöffnet werden
- Projektmanager wird mit dem Programm beendet
- Gangarten in Ansichten werden mit gespeichert
- Maßliniendurcheinander beim Löschen von virtuellen Wänden behoben
- Dialogbox "Eigenschaften übertragen" korrigiert
- Dialogbox "Dacheditor" korrigiert
- Problem mit Standardtüren in virtuellen Wänden beseitigt
- Schriftfeldmakro kann auf Standard gesetzt werden
- Rundungstoleranzen beim Dachüberstand beseitigt
- Fenstermaße im Fenstermakro lassen sich wieder ordnungsgemäß ändern

- Balkonflächen werden in der Wohnflächenberechnung richtig zugeordnet
- Darstellungsfehler bei Eckfenstern nach Undo-Befehl korrigiert
- Anschlag ändern in gespiegeltem Gebäude funktioniert wieder richtig
- Fußbodentextur wird im Bereich der Schwelle von Makrotüren und bodentiefen Makrofenstern durchgezogen
- Tauschen des Anschlags für Türmakros beim Gebäudespiegeln korrigiert
- Geländerverschieben funktioniert wieder richtig
- Ungenauigkeiten beim Verschieben von Gaubenfenstern wurden beseitigt
- Fehler bzgl. Einfügen und Kopieren von Objekten im K-Modus behoben
- Fehler bzgl. der Niveauänderung von Gebäuden (Objekte werden angepasst, Gruppen aber nicht) behoben
- Position des Maßtextes bei Vermaßungen wird jetzt zusätzlich gespeichert
- Ein Fehler mit dem Laden von externen Türen wurde behoben

Änderungen in ArCon +2004.04 gegenüber ArCon +2004.01

- Objektlisten im 3DS-Importfilter werden importiert
- Ändern der Breite von Tür/Fenstermakros in der Registerkarte "Erweitert" wird korrekt übernommen
- Objekte werden komplett nach CreativeLines übernommen
- Das Gruppieren von Objekten aus unterschiedlichen Geschossen ist fehlerfrei möglich
- Die Übergabe nach CreativeLines von Plänen, die Schornsteine enthalten, ist korrigiert
- Aufgelöste Außenvermaßung bleibt nach dem Speichern in Position
- Linientypvorschau wird aktualisiert
- Breite und Höhe im Handlauf der viertelgewendelten Treppe wird nicht mehr vertauscht
- Kettenvermaßung fängt wieder auf Einrichtungsgegenstände
- Fensterleibung bei "nur Wandöffnung erzeugen" wird wieder komplett dargestellt
- Voreinstellungen werden im Projektmanager gespeichert und so wiederaufgerufen wie sie gespeichert waren
- Funktion Wandverschneidung unter Treppe korrigiert
- Anschluß Sparren an Kehlsparren überarbeitet
- Bei Fenstern mit Innenanschlag wird bei der Vermaßung das lichte Öffnungsmaß angezeigt
- Die Option Geländer an Gelände anpassen geht nach Speichern/Schließen/Laden nicht mehr verloren
- Türen und Fenster in virtuellen Wänden werden nicht mehr verdreht
- Gebäudegruppe drehen im Projektmanager funktioniert jetzt ordnungsgemäß
- Einrichtungsgegenstände werden beim Speichern als ausführbare Datei mitgenommen

Änderungen in ArCon +2004.04 gegenüber ArCon +2004

- Objekte im mb-Austauschformat für die Übergabe nach Creativelines sind vorhanden
- In der Fensterkonstruktion erweitert 2 kann die Breite verringert werden
- In der Wohnflächenberechnung werden Treppen richtig abgezogen
- Projekte aus ArCon 2003 lassen sich jetzt einwandfrei öffnen
- Veränderter Schrifttyp im Balkndialog wird gespeichert
- Bei der Mehrfachkopie von Beschriftungen bleibt die Winkeleinstellung erhalten
- Texturverwaltung der freien Geländer ist korrigiert
- Erweiterte Treppen-Darstellung - Aktualisierung ist korrigiert
- Neue Schornsteintypen werden bei Übergabe nach Creativelines übergeben
- Zusatzrahmenbauteil im Tür- und Fenstermakro wird bei Höhenangabe im Grundriss berücksichtigt
- o2c-Objekte lassen sich als o2c- bzw. aco-Objekt speichern
- Material auf Außenwänden wird bei allen Projekten angenommen
- Außenvermaßung - verschobenes Maß verspringt nicht mehr nach außen
- Freie Geländer mit Objekten korrigiert